

NIEUWE UNIKON- STROOMADAPTERS!



Vanaf het begin van het vorige seizoen heeft UNIKON nieuwe stroomadapters. Voor 80% van de problemen die er afgelopen jaar zijn geweest was de oplossing een nieuwe stroomadapter.

- De "oude" stroomadapters raken overbelast door:
 - ouderdom (de eerste adapters zijn nu 14 jaar oud!)
 - de aanwezige "koelribben" zitten vol met "duivenstof".
 - teveel antennen aangesloten zonder versterker.

De nieuwe stroomadapters hebben:

- 25% meer vermogen dan het oude model.
- geen koelribben meer (vernieuwde technologie)

CONTROLEER: laat uw systeem enkele uren aanstaan en controleer Uw adapter of deze niet te warm wordt.

Nieuw model stroomadapter € 39,00 per stuk

STEKKERVERBINDINGEN AANKOMSTANTENNEN:

In het algemeen zijn er weinig problemen met de UNIKON-aankomstantennen. Wat ondertussen bekend is dat vocht funest is voor de werking van het systeem. Verschillende oplossingen zijn hiervoor door de jaren heen gevonden, maar vaak zonder het gewenste resultaat.

In ons assortiment hebben we sinds enkele jaren de UNIKON-stekkerdoosjes. Wilt U Uw stekkers optimaal verzorgen gebruik dan deze stekkerdoosjes, minimaal, voor de stekkers die aan de buitenzijde van het duivenhok zijn bevestigd. Voor de stekkers die binnen zitten is tape voldoende.

Stekkerdoosje € 6,50 per stuk

UNIKON ANTENNETESTERS:

Een manier om te testen of alle leesvelden van Uw antenne goed functioneren is met een willekeurige chipring (zonder module in de datalogger)

Maar veel simpeler is het om een UNIKON-antennetester te gebruiken!

Zodra U de tester boven een antenne houdt verschijnen alle nummers van de antennen in het display van Uw datalogger.

U houdt het kaartje boven ieder leesveld en als er achter het nummer van de antenne 2 "kruisjes" staan wil het zeggen dat ieder leesveld in orde is.

UNIKON-antennetester: € 12,50 per stuk.

Voor vragen: UNIKON-service Nederland

e-mail: unikon@upcmail.nl of tel. 0418-635163